



DESCRIPCIÓN

Perfil de acero inoxidable AISI 304 con forma de media caña cóncavo provisto de dos alas de fijación. Sella completamente las uniones, evitando bacterias, filtraciones químicas y suciedad.
Medidas disponibles: 25mm y 38 mm - Acabado brillante.



PERFIL



h:	a:
10 mm	25 mm
	38 mm
12 mm	25 mm
	38 mm

LARGO: 2.50 m

USOS/ APLICACIONES

El zócalo Sanitario Plus evita la presencia de bacterias, filtraciones químicas y suciedad.

Se adapta al encuentro de ángulos interiores de muros/paredes revestidas, techos, uniones de muros/paredes y pisos, juntas entre revestimientos cerámicos y mesadas de cocinas y superficies que están en contacto con la humedad y requieren elevadas condiciones de limpieza.

Por su versatilidad es apto para cámaras frigoríficas, industrias de la alimentación química y farmacéutica, laboratorios, hospitales, clínicas, cocinas industriales, comedores, restaurantes, aeropuertos, supermercados, e instalaciones con estrictos requisitos de higiene y limpieza.



VENTAJAS:

- Superficie lisa, resistente y de baja porosidad.
- Impide la acumulación de suciedad en las esquinas y filtraciones de líquidos.
- Alta resistencia a productos químicos y abrasivos.
- Elevado grado de eliminación de bacterias.
- Protección e higiene antihongos.

MODO DE COLOCACIÓN

1. De acuerdo al espesor de los revestimientos, elija un perfil de 10mm x 10 mm o 12mm x 10mm de altura considerando 2 mm para el adhesivo.
2. Mida la superficie donde ubicará el perfil y córtelo con una sierra de mano con disco para acero.
3. Presente el zócalo con el esquinero para definir donde lo posicionará.
4. Retire el film protector cuidadosamente para no dañar la superficie.
5. Coloque pegamento con llana dentada sobre las dos superficies donde instalará el perfil, ubíquelo y presione las alas de fijación para que el adhesivo salga de las perforaciones. Ajuste las posiciones para que los elementos coincidan.
5. Instale el cerámico/ porcellanato sobre las alas de fijación ajustando el nivel del revestimiento a la altura del perfil.
6. Coloque los esquineros disponibles para encuentros internos de dos caras, tres planos o externo con adhesivo sellador de alta performance para metales (tipo Siloc o Sika)
7. Rellene por completo las juntas entre revestimiento y perfil con pastina o fragua.
8. Limpie inmediatamente con un paño o esponja húmeda para retirar el exceso de adhesivo.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de cemento/ fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosión. Preste especial atención a zonas de difícil acceso y asegúrese de que elimina todos los restos de polvo y demás elementos. Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas. En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de vidrios/ cristales. Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe. No recomendado el uso de lana de acero ya que puede rayar la superficie, ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado. Tampoco materiales que contengan cloruros.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com
Videos de corte y colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimglobal

